



Referenzen

BV Am Amalienpark 4 in 13187 Berlin

Auftraggeber: Radmer Bau Berlin GmbH & Co. KG

Leistung: Statik und Ausführungsplanung eines historischen
Mehrfamilienhauses

Ein durch Kriegsweinvirkung zerstörtes historisches Wohnhaus im Gebäudeensemble Amalienpark in Berlin Pankow wurde unter Berücksichtigung der originalen Architektur wiedererrichtet.

BV Block 158 (Pasteurstr./ Kniprodestr./ Hufelandstr.) in Berlin

Auftraggeber: WIP Wohnungsbaugesellschaft Prenzlauer Berg mbH

Leistung: Fassadenberatung

- Sanierung eines mehrgeschossigen Altbaukomplexes
- Planung des Wärmedämmverbundsystems mit der Ausbildung von Anschlussdetails (Erker, Fenster, Gesimse, Treppenhäuser) und architektonischen Gestaltungselementen
- Beratung der Auftraggeber hinsichtlich verschiedener Varianten der Ausbildung des Wärmedämmverbundsystems zur Vermeidung einer optisch nachteiligen Wirkung

ver.di-Bundeszentrale in Berlin

Auftraggeber: Hochtief Construction AG, A.L.E.X. Bau GmbH

Ausgeführte Leistung: Fassadenberatung / Fassadenplanung

Die Fassade des Gebäudes besteht aus verschiedenen Konstruktionen - einer hinterlüfteten Klinkervorsatzschale, einem Wärmedämmverbundsystem und einer Pfosten-Riegel-Fassade.

Für die verschiedenen Außenwandkonstruktionen wurden Detail- und Anschlusslösungen entworfen sowie die Übereinstimmung der Planungen der Architekten mit den bauphysikalischen Anforderungen und die technische Durchführbarkeit geprüft.

Die Glasfassade des spreeseitigen Atriums wurde durch unser Unternehmen vormessen.



Referenzen

BV Ostbahnhof Berlin

Auftraggeber: Deutsche Bahn Station & Service AG

Regionalbüro für Großprojekte SEB - Berlin

Leistung: Privatgutachten

Im Vorfeld der Sanierung des Parkdecks am Ostbahnhofs war die vorhandene Stahlbetonkonstruktion auf Schäden infolge einer mangelhaften Abdichtung zu untersuchen. Dabei wurden unter anderem die Druckfestigkeit, der Chloridgehalt, die Karbonisierungstiefe und die Betondeckung bestimmt, um ein Sanierungskonzept für das Parkdeck zu erarbeiten.

BV Elbhafen SKW Piesteritz

Auftraggeber: Stickstoffwerke Piesteritz AG

Leistung: Gutachtliche Stellungnahmen und Tragwerksplanung

Im Zuge der Erweiterung von Produktionskapazitäten wurde der an das Stickstoffwerk Piesteritz angegliederte Elbhafen um- und ausgebaut. Vor Beginn der Bauarbeiten wurde eine Untersuchung der Bausubstanz durchgeführt. Stahl- und Stahlbetonbauteile wurden auf ihre Haltbarkeit hin untersucht. Instandsetzungsempfehlungen wurden erarbeitet. Es erfolgte eine Bemessung der neuen Kaimauer unter Berücksichtigung einer größeren Hafentiefe.

BV Gesamtschule Waldstadt Wünsdorf

Auftraggeber: Land Brandenburg

Leistung: Begutachtung der Bausubstanz und Tragwerksplanung

Am vorhandenen Schulbau Typ „Erfurt“ in der Waldstadt Wünsdorf wurden tragende Stahlbetonelemente hinsichtlich ihres Zustandes überprüft. Es wurden Sanierungsvorschläge erarbeitet. Auf Grund der Umnutzung erfolgte der Anbau eines weiteren Baukörpers. Das Tragwerk mit den Anbindungspunkten an den Bestand wurde bemessen.



Referenzen

BV FTZ Kirchmöser

Bahngelände Brandenburg-Kirchmöser
Auftraggeber: Deutsche Bahn Immobilien Services Berlin
Bearbeitungszeitraum: 2003
Leistung: Bauschadensgutachten

Es erfolgte eine Begutachtung der Fassaden- und Fensterkonstruktionen. Der Sanierungsaufwand wurde abgeschätzt. Für nicht behebbare Mängel wurden Minderungsansätze vorgegeben. Im Zuge der Verhandlung von Ersatzmaßnahmen fand eine Beratung des Auftraggebers statt.

BV S-Bahnbögen Georgenstraße

Georgenstr. 177-188, 10117 Berlin-Mitte;
Auftraggeber: Deutsche Bahn Immobiliengesellschaft mbH
Bearbeitungszeitraum: 2000
Leistung: Gutachten

Im Zuge der Stadtbahnerneuerung, in denen die S-Bahnbögen an der Georgenstraße 177-188 vermietet wurden, wurde nach dem Auslaufen des Mietvertrages eingeschätzt, welchen Zeitwert diese durch den Mieter veranlassten Einbauten besitzen. Dabei wurde abgeschätzt, in welchem Umfang Abbruch- und Umbaumaßnahmen durch den Mieter durchgeführt wurden und inwieweit sich unter Berücksichtigung des vorgefundenen baulichen Zustandes ein Wertverlust durch die Nutzung und nicht fachgerechter Herstellung der Einbauten einstellte.

BV Ostbahnhof Berlin

Auftraggeber: Deutsche Bahn Station & Service AG
Regionalbüro für Großprojekte SEB - Berlin
Bearbeitungszeitraum: 2000
Leistung: Privatgutachten

Im Vorfeld der Sanierung des Parkdecks am Ostbahnhofs war die vorhandene Stahlbetonkonstruktion auf Schäden infolge einer mangelhaften Abdichtung zu untersuchen. Dabei wurden unter anderem die Druckfestigkeit, der Chloridgehalt, die Karbonisierungstiefe und die Betondeckung bestimmt, um ein Sanierungskonzept für das Parkdeck zu erarbeiten.



Referenzen

BV Invalidenstr. 18/19 (INGARTA I) in Berlin

Auftraggeber: CTI AG, Deutsche Bahn Immobilien

Bearbeitungszeitraum: 1999, 2002

Leistung: Privatgutachten

In den Treppenhäusern waren die Fliesenarbeiten an allen Treppenläufen begutachtet. Im Rahmen des Ablaufs der 5-jährigen Gewährleistungsfrist erfolgte eine Aufnahme von vorhandenen Mängeln.

BV S-Bahnbögen Monbijoupark

Monbijoustr. 150-165, 10117 Berlin;

Auftraggeber: Deutsche Bahn Immobiliengesellschaft mbH

Bearbeitungszeitraum: 1999

Leistung: Beweissicherung

Im Zuge der Stadtbahnerneuerung durch die Deutsche Bahn AG wurden die S-Bahnbögen an der Monbijoustraße neu gebaut. Die unter der S-Bahntrasse befindlichen Bögen des Brückentragwerkes wurden im Anschluss ausgebaut. Im Zuge der Bauarbeiten erfolgte eine Beweissicherung des Bautenstandes sowie eine Aufnahme visueller Baumängel.

BV Elbhafen SKW Piesteritz

Auftraggeber: Stickstoffwerke Piesteritz AG

Leistung: Gutachtliche Stellungnahmen und Tragwerksplanung

Im Zuge der Erweiterung von Produktionskapazitäten wurde der an das Stickstoffwerk Piesteritz angegliederte Elbhafen um- und ausgebaut. Vor Beginn der Bauarbeiten wurde eine Untersuchung der Bausubstanz durchgeführt. Stahl- und Stahlbetonbauteile wurden auf ihre Haltbarkeit hin untersucht. Instandsetzungsempfehlungen wurden erarbeitet. Es erfolgte eine Bemessung der neuen Kaimauer unter Berücksichtigung einer größeren Hafentiefe.



Referenzen

BV U-Bahnhof Westhafen in Berlin

Auftraggeber: Raulf Bau GmbH

Bearbeitungszeitraum: 2001

Leistung: Gutachten

- Schiedsgutachten hinsichtlich von Verlegemängeln der Fliesenbeläge an den Wänden des Zugangstunnels und des Bahnsteiges sowie der Plattenbeläge des Bahnsteiges

BV U-Bahnhof Jannowitzbrücke in Berlin

Auftraggeber: Torkret AG

Bearbeitungszeitraum: 2003

Leistung: Gutachten

- Gutachtliche Stellungnahme zu Spachtelungs- und Beschichtungsarbeiten der Hallendecke des Bahnsteigs

BV U-Bahnhof Deutsche Oper in Berlin

Auftraggeber: Architekten Milbach & Milbach

Bearbeitungszeitraum: 2003

Leistung: Gutachten

- Kurzgutachtliche Stellungnahme zu Verankerungsmitteln einer keramischen Wandbekleidung

BV Lausitzer Platz in Berlin

Auftraggeber: Raulf Bau GmbH/ Torkret AG

Bearbeitungszeitraum: 1997

Leistung: Werkplanung für Pfeilersanierung der Hochbahn U1

- Pfeilersanierung der U1 Lausitzer Platz



Referenzen

BV Brückenfeiler Großbeerenstraße

Auftraggeber: Raulf Bau GmbH/ Torkret AG

Bearbeitungszeitraum: 1997

Leistung: Werkplanung für Pfeilersanierung der Hochbahn U1

- Pfeilersanierung der U1 Lausitzer Platz

BV U-Bahnhof Moritzplatz in Berlin

Auftraggeber: Rinkenburger Objektbau GmbH

Bearbeitungszeitraum: 2001

Leistung: Beweissicherung

BV U-Bahnhof Kurt-Schumacher-Damm in Berlin

Auftraggeber: COMMERZ GRUNDBESITZ INVESTMENT-
GESELLSCHAFT mbH

Bearbeitungszeitraum: 2002

Leistung: Beweissicherung

BV U-Bahnhof Friedrichstraße in Berlin

Auftraggeber: Familienverwaltungs GmbH c/o Berlinhaus GmbH

Bearbeitungszeitraum: 2001

Leistung: Beweissicherung



Referenzen

BV Potsdamer Str. 105 in 10785 Berlin

Auftraggeber: Hausverwaltung Schönebeck

Leistung: Bauzustandserfassung, Beurteilung und Kostenschätzung
von Schäden in Gewerbeeinheiten

BV Chausseestr. 35 in 10115 Berlin

Auftraggeber: Wayss & Freytag

Leistung: Feststellung und Beurteilung der Schadensursachen
an einem Gewebehof nach Durchführung
von Gründungsarbeiten

BV Wohnung Bellevuestr. 1 in 10785 Berlin

Auftraggeber: Anwaltskanzlei Knauthe Eggert

Leistung: Ermittlung des Schadensumfanges nach einem
Brandschaden

BV Bürogebäude Seeburger Str. 63 in Berlin

Auftraggeber: Berliner Ausbau GmbH

Leistung: Ermittlung des Schadensumfanges nach einem
Wasserschaden

BV Wohnhaus Landsberger Allee 143 in 10369 Berlin

Auftraggeber: Architekturbüro Herberg

Leistung: Schadensdiagnostik und Vorgabe von
Instandsetzungsmaßnahmen nach einem Brandschaden

BV Wohnhaus Ahrenshooper Str. 38 in 13051 Berlin

Auftraggeber: Wohnungsbaugenossenschaft Neues Berlin

Leistung: Schadensdiagnostik und Vorgabe von
Instandsetzungsmaßnahmen nach einem Brandschaden



Ausgewählte Referenzen Tragwerksplanung

BV Friedrichshagener Str. 5-5d in 12555 Berlin-Köpenick
Mehrgeschossige Wohnungsneubauanlage;
(Auftraggeber: KÖWOGÉ Köpenicker Wohnungsgesellschaft mbH)

BV Liebenwalder Str./ Genslerstr/ Heiligenstätter Str. in Berlin-Hohenschönhausen;
Mehrgeschossige Wohnungsneubauanlage
(Auftraggeber: HOWOGÉ Wohnungsbaugesellschaft mbH)

BV Konrad-Wolf-Str. 3-7/ Suermondstr. 37 in 13055 Berlin-Hohenschönhausen;
Mehrgeschossige Wohnungsneubauanlage
(Auftraggeber: HOWOGÉ Wohnungsbaugesellschaft mbH)

BV Wattstr. 1/Siemensstr. 13-15 in 12459 Berlin-Köpenick;
Mehrgeschossige Wohnungsbauanlage;
(Auftraggeber: KÖWOGÉ Köpenicker Wohnungsgesellschaft mbH)

BV Finkenkruger Str. 2/ Hertzstr. 1-7 in 14612 Falkensee;
Mehrgeschossiger Wohnungsneubau; (Auftraggeber: Wolf + Kreis)

BV Kirche Berlin-Wartenberg, Berlin-Malchow; Neubau einer Kirche;
(Auftraggeber: Evangelische Kirchengemeinde Berlin-Malchow)

BV Am Amalienpark 4, 13187 Berlin; Statik und Ausführungsplanung eines Mehrfamilienhauses; (Auftraggeber: Radmer Bau GmbH)

Danziger Str. 183, 185/ Kniprodestr. 16a, 16b, 17-24, Conrad-Blenke-Str. 41-44, Erich-Boltze-Str. 12-19, 10407 Berlin,
Fassadenplanung (Auftraggeber: WIP- Wohnungsbaugesellschaft Prenzlauer Berg mbH)

BV Ulmenstr. 5, 13467 Berlin; Statik und Ausführungsplanung eines Dreifamilienhauses; (Auftraggeber: Keintzel & Partner)

BV Kronprinzenkarree, Reinhardtstr. 48-52 und Unterbaumstr.4-6, 10117 Berlin; Statik und Ausführungsplanung einer mehrgeschossigen Büro- und Wohnungsneubauanlage;
(Auftraggeber: Leonhardt, Andrä und Partner)



Referenzen Schadstoffuntersuchungen

BV DaimlerChrysler Autohaus, Neue Str. 3 in 16225 Eberswalde

Auftraggeber: Rechtsanwalt Maier, Mannheim

Leistung: Entnahme, Analyse und Beurteilung von Bodenproben nach Kontamination einer LKW-Halle

BV Wohngebäude Spiekermannstr. 31 in 13189 Berlin

Auftraggeber: GESOBAU AG

Leistung: Untersuchung von Bodenproben zum Eintrag einer Befreiung vom Altlastenverdacht im Bodenbelastungskataster

BV Seniorenanlage Wartenburgstr. 1 in in 10963 Berlin

Auftraggeber: VIVACON AG Köln

Leistung: Voruntersuchung des Gebäudes auf asbesthaltige Gefahrenstoffe im Rahmen einer Umnutzung

BV Rathauspassagen am Alexanderplatz in Berlin

Auftraggeber: build Ing.GmbH

Leistung: Ermittlung des Gehaltes von teerhaltigen Bestandteilen im Gebäude und Beurteilung sowie Instandsetzungsvorschläge

BV Wohngebäude Landsberger Allee 143 in 10369 Berlin

Auftraggeber: Architekturbüro Herberg

Leistung: Schadensdiagnostik und Vorgabe von Instandsetzungsmaßnahmen nach einem Brandschaden

BV Industrieanlage Freiheitsweg 63 in 13407 Berlin

Auftraggeber: P. u. B. Projekt- und Beteiligungsmanagementges.

Leistung: Schadensdiagnostik des Geländes und der Industriebauwerke zur Umwidmung des Geländes und Löschung aus dem Schadstoffkataster



Referenzen Bausubstanzuntersuchungen

BV Gesamtschule Waldstadt Wünsdorf

Auftraggeber: Land Brandenburg

Leistung: Begutachtung der Bausubstanz und Tragwerksplanung

Am vorhandenen Schulbau Typ „Erfurt“ in der Waldstadt Wünsdorf wurden tragende Stahlbetonelemente hinsichtlich ihres Zustandes überprüft. Es wurden Sanierungsvorschläge erarbeitet. Auf Grund der Umnutzung erfolgte der Anbau eines weiteren Baukörpers. Das Tragwerk mit den Anbindungspunkten an den Bestand wurde bemessen.

BV Ostbahnhof Berlin

Auftraggeber: Deutsche Bahn Station & Service AG

Regionalbüro für Großprojekte SEB - Berlin

Leistung: Privatgutachten

Im Vorfeld der Sanierung des Parkdecks am Ostbahnhof war die vorhandene Stahlbetonkonstruktion auf Schäden infolge einer mangelhaften Abdichtung zu untersuchen. Dabei wurden unter anderem die Druckfestigkeit, der Chloridgehalt, die Karbonisierungstiefe und die Betondeckung bestimmt, um ein Sanierungskonzept für das Parkdeck zu erarbeiten.

BV Elbhafen SKW Piesteritz

Auftraggeber: Stickstoffwerke Piesteritz AG

Leistung: Gutachtliche Stellungnahmen und Tragwerksplanung

Im Zuge der Erweiterung von Produktionskapazitäten wurde der an das Stickstoffwerk Piesteritz angegliederte Elbhafen um- und ausgebaut. Vor Beginn der Bauarbeiten wurde eine Untersuchung der Bausubstanz durchgeführt. Stahl- und Stahlbetonbauteile wurden auf ihre Haltbarkeit hin untersucht. Instandsetzungsempfehlungen wurden erarbeitet. Es erfolgte eine Bemessung der neuen Kaimauer unter Berücksichtigung einer größeren Hafentiefe.



Referenzen Bausubstanzuntersuchungen

BV Fachhochschule Wildau

Auftraggeber: Land Brandenburg

Leistung: Begutachtung der Bausubstanz und Tragwerksplanung

Das Lehrgebäude 100 der Fachhochschule Wildau wurde hinsichtlich des allgemeinen baulichen Zustandes überprüft. Es wurden Sanierungsvorschläge erarbeitet. Auf Grund der Umnutzung erfolgte der Anbau eines weiteren Baukörpers.

BV Wohnanlage Helmholtzstraße 18 in Berlin

Auftraggeber: Westnew Management Ltd. Newcastle

Leistung: Privatgutachten – Bauzustandserfassung für den Erwerber

Im Zuge des Erwerbs einer Wohnanlage mit 50 Wohnungen war die vorhandene Baukonstruktion auf Schäden und Instandhaltungsrückstand zu untersuchen.

BV Wohnanlage Berliner Straße 18 – 19 in Berlin

Auftraggeber: Allianz AG

Leistung: Gutachtliche Stellungnahme zum Bauzustand

An der Wohnanlage entstandene Schäden infolge von Baumaßnahmen auf einem Nachbargrundstück. In Vorbereitung eines Rechtsstreits war der Zustand der Wohnanlage zu überprüfen.

BV 20 Einkaufsmärkte der SPAR-Handelsorganisation

Auftraggeber: POLARIS Immobilienmanagement GmbH

Leistung: Gutachtliche Stellungnahme zum Bauzustand

Nach Beendigung des Mietverhältnisses zwischen dem Eigentümer, der POLARIS GmbH und dem Mieter, der SPAR-Handelsorganisation wurde der Zustand der Bausubstanz dokumentiert und der Instandhaltungsaufwand ermittelt.



Referenzen Fassadenbegutachtung/Fassadenberatung

ver.di-Bundeszentrale in Berlin

Auftraggeber: Hochtief Construction AG, A.L.E.X. Bau GmbH
Ausgeführte Leistung: Fassadenberatung / Fassadenplanung

Die Fassade des Gebäudes besteht aus verschiedenen Konstruktionen - einer hinterlüfteten Klinkervorsatzschale, einem Wärmedämmverbundsystem und einer Pfosten-Riegel-Fassade. Für die verschiedenen Außenwandkonstruktionen wurden Detail- und Anschlusslösungen entworfen sowie die Übereinstimmung der Planungen der Architekten mit den bauphysikalischen Anforderungen und die technische Durchführbarkeit geprüft. Die Glasfassade des spreeseitigen Atriums wurde durch unser Unternehmen vorbemessen.

Schering in Weimar, Neubau Verpackungsgebäude Feste Arzneiformen,

Auftraggeber: Ingenieurbüro für Fassaden- und Metallbautechnik
Ausgeführte Leistung: Fassadenberatung / Fassadenplanung

Die Fassade des Gebäudes aus einer Warmfassade und einer hinterlüfteten Fassade. Für die verschiedenen Außenwandkonstruktionen wurden die Übereinstimmung der Planungen der Architekten mit den bauphysikalischen Anforderungen und die technische Durchführbarkeit geprüft.

Ermslebener Weg 4 / Rudolstädter Str. 24 in Berlin

Auftraggeber: Präzisa Wohnanlagen Verwaltungs GmbH
Ausgeführte Leistung: Baustofftechnische Untersuchungen / Begutachtung der Bausubstanz, Fassadenberatung / Fassadenplanung, Planung / Ausschreibung

Bei dem Objekt handelt es sich um zwei mehrgeschossige Wohnhäuser. Die Gebäude wurden in den 60er Jahren errichtet. Für das Objekt wurde im Jahr 2000 bis 2001 die Teilsanierung der Fassaden – durch Ausführung eines Wärmedämmverbundsystems an den Giebeln – geplant und ausgeschrieben. 2002 und 2003 war unser Büro mit der Planung und Ausschreibung der übrigen Fassadenbereiche einschließlich notwendiger bautechnischer Voruntersuchungen betraut.



Referenzen Fassadenbegutachtung/Fassadenberatung

Karl-Marx-Allee 72- 90 (Block C-Süd) in Berlin

Auftraggeber: ARGE Karl-Marx-Allee

Ausgeführte Leistung: Fassadenberatung / Fassadenplanung

Sanierung der Fassade mit einer hinterlüfteten keramischen Bekleidung, statische Bemessung der keramischen Bekleidung und der Befestigungsmittel

Gewerbezentrum Königstraße in Berlin

Auftraggeber: BGB Gesellschaft Berthold Albrecht und Lukas-Stiftung

Ausgeführte Leistung: Fassadenberatung / Begutachtung

Beurteilung der Ausführungsqualität (technische und optische Mängel) der hinterlüfteten Keramikfassade.

Bürogebäude Wexstraße in Hamburg

Auftraggeber: StoVerotec GmbH

Ausgeführte Leistung: Begutachtung / Fassadenberatung

An der Fassade aus hinterlüfteten, auf einer Trägerplatte geklebten, Glaspaneelen (Sandwichelemente) ist es zum Absturz einzelner Glaspaneelen gekommen. Im Rahmen einer gutachtlichen Stellungnahme war die Ursache des Absturzes zu klären.

Bürogebäude Walter-Karrees und Twin Towers in Berlin

Auftraggeber: Walter Bau AG

Ausgeführte Leistung: Begutachtung / Fassadenberatung

Die Fassaden der Gebäude sind ca. zu gleichen Teilen mit einem Wärmedämmverbundsystem sowie mit Pfosten-Riegel-Konstruktionen versehen. In den unteren Etagen sind die Fassaden mit einer vorgehängten Natursteinfassade bekleidet. Nach Fertigstellung des Bauwerkes und einer gewissen Nutzungszeit stellten sich an den Fassaden verschiedenartige Mängel und Schäden ein. Im Auftrag der Walter Bau AG soll nunmehr zur Ausführungsqualität und zu den vorhandenen Mängeln und Schäden an den Fassaden des o. g. Bauvorhabens Stellung genommen werden.



Referenzen Fassadenbegutachtung/Fassadenberatung

BV Greifswalder Str. 87/88, Berlin-Prenzlauer Berg; Beurteilung der Fassade, Sanierungsplanung und Bauleitung, WIP

BV Mainzer Landstraße „Rhein-Main-Center“, Frankfurt am Main, bauphysikalische Beratung und Baubegleitung für J. Buchmann

BV Klopstockstraße, 03046 Cottbus, Wärme- und Schallschutzgutachten für die Fassaden für Architekt Dr. Franke

BV Industrie- und Handelskammer Cottbus, 03046 Cottbus, Schallschutzgutachten für die Fassaden für Architekt Dr. Franke

BV Informatikgebäude Fachhochschule Wildau, Planung Zweite Hausfassade für Fachhochschule Wildau

BV Cuxhavener Straße 12-12; Sanierung EGKS-Wohnbebauung; Beurteilung der Fassadenkonstruktion und bauphysikalische Beratung für Architekt Herrn Pfautsch

BV Quartier Schützenstraße, Berlin-Mitte; Beratungstätigkeit bei der Fassadenplanung und Durchführungsbegleitung für Fa. Götz GmbH

BV TIP Technologie und Innovationspark in Berlin-Wedding; baubegleitende bauphysikalische Beratungstätigkeit für Architekturbüro Fehr und Partner

BV Pablo-Neruda-Str., Berlin-Köpenick; Begutachtung der Fassadenkonstruktion und Beratung zur Sanierung für KÖWOGE

BV Bürohaus Georgenstraße, Fassadenberatung für CTI-Capital Treuhand Initiatorengruppe für Architekturbüro Prof. Stefan Höhne



Referenzen Fassadenbegutachtung/Fassadenberatung

Danziger Str. 162-178, Hans-Otto-Str. 32-46, Kniprodestr. 112-117, Pasteurstr. 39-53 in 10407 Berlin, Fassadenplanung für WIP

BV Hotel Königin Louise, Parkstraße 84/86 in Berlin-Weißensee; Begutachtung der Fassaden und bauphysikalische Beratung für Derag (Dr. Schleret)

BV Krankenhausneubau Berlin-Friedrichshain, Fassadenberatung für Architekturbüro Prof. Stefan Höhne

Pasteurstraße 50, 52/Kniprodestr. 118, 118 a + b, 119, 119a, 120-122/Hufelandstr. 45, 47, 49, 51, 10407 Berlin, Fassadenplanung WIP

BV Altonaer Str. 10, Berlin-Tiergarten; Beurteilung der Fassade und Sanierungsplanung, für die Optima-Hausverwaltung

BV Straße der Pariser Kommune 88-92 und 96-102 in Berlin-Friedrichshain; Begutachtung der hinterlüfteten Aluminiumfassadenkonstruktion und Sanierungsbegleitung für WBF

BV Erweiterungsbau der Universitätsklinik Cottbus, Fassadenberatung für Architekt Dr. Franke

Danziger Str. 183, 185/Kniprodestr. 16a, 16b, 17-24, Conrad-Blenkle-Str. 41-44, Erich-Boltze-Str. 12-19, 10407 Berlin, Fassadenplanung für WIP

BV Riehmers Hofgärten, Hagelberger Str. 9 und 10, Berlin-Kreuzberg; Begutachtung der Stuckfassaden, Sanierungsplanung und Bauleitung für Dr. Heymann und Kreuels

BV Landsberger Allee, Berlin-Friedrichshain; Begutachtung der hinterlüfteten Fassadenkonstruktion mit Faserzementbekleidung für build-ing



Referenzen Fassadenbegutachtung/Fassadenberatung

ALDO-ROSSI Quartier Schützenstraße/Charlottenstr., in Berlin-Mitte;
Beratungstätigkeit bei der Fassadenplanung und
Durchführungsbegleitung für Fa. Götz GmbH

Fassadenplanung Wohnscheibe (Stahlbetonskelettbau), Greifswalder
Str. 87/88l, Sanierungsplanung und Bauleitung, WIP

Fassadenplanung und Beratung für Erweiterungsbau der Industrie-
und Handelskammer Cottbus, 03046 Cottbus, für Architekt Dr. Franke

Hotel Kleiner Kurfürst, Inselstr./Wallstr. in Berlin-Mitte; Begutachtung
der Fassaden und bauphysikalische Beratung für DERAG (Dr.
Schleret),



Referenzen Bauphysikalische Planung und Beratung

Spaßbad "Samoa" in Warnemünde

Auftraggeber: C.F. Thymian Bauträgergesellschaft mbH

Ausgeführte Leistung: Bauphysikalische Beratung und Planung

Bearbeitungszeitraum: 1999 - 2001

Innerhalb eines Projektzeitraumes von ca. 6 Monaten erarbeitete unser Team ein bauphysikalisches Gesamtkonzept unter Berücksichtigung der geplanten unterschiedlichen Raumnutzungen und erforderlichen haustechnischen Einrichtungen des Freizeit- und Erholungsbades Samoa in Warnemünde (Nähe Hotel Neptun). Die in einzelnen Räumen vorherrschenden klimatischen Verhältnisse (Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Belüftung) fanden hierbei ebenso Berücksichtigung wie Vergleichsmessungen in ähnlichen Erlebnisbädern.

Um die tatsächlichen Klimabedingungen optimal in unsere Berechnungen einfließen lassen zu können, erfolgte eine umfassende Positionierung bzw. Klassifizierung der zu berücksichtigenden Bauwerksteile in Klimazonen, so daß nicht nur ein bauphysikalischer bzw. energetischer Gesamtnachweis erfolgen konnte, sondern auch eine detaillierte Planung hinsichtlich der Einzelbauwerksteile.

Choriner Straße 79 in Berlin

Auftraggeber: ATLAS Gesellschaft für Projektentwicklung mbH

Ausgeführte Leistung: Bauphysikalische Beratung und Planung

Bearbeitungszeitraum: 2001 - 2003

Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um den geplanten Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses. Die Wohnungen sollen großzügig im Lofthouse-Stil angelegt werden.

Unser Büro war im Rahmen der Architekten- und Ausführungsplanungsphase mit der Durchführung von Wärme- und Schallschutznachweisen betraut.

Für konstruktiv und architektonisch besonders anspruchsvolle Bereiche des Gebäudes wurde darüber hinaus eine detaillierte schallschutztechnische Beratung durchgeführt.



Referenzen Bauphysikalische Planung und Beratung

Quartier Prenzlauer Gärten, Am Friedrichshain 28-32 in Berlin

Auftraggeber: Prenzlauer Gärten Grundbesitz AG

Ausgeführte Leistung: Bauphysikalische Beratung und Planung

Bearbeitungszeitraum: 2004 - 2006

Bei dem Quartier Prenzlauer Gärten handelt es sich um den Neubau von zwei 6geschossigen Mehrfamilienhäusern mit Tiefgarage, den Neubau von 60 Townhouses zusammengefasst in 5 Gebäudekörpern und den Umbau einer bestehenden privaten Brauerei für Wohnnutzung bzw. stilles Gewerbe. Durch unser Unternehmen erfolgte die Aufstellung der öffentlich-rechtlichen Nachweise für den Wärmeschutz und den Schallschutz. Darüber hinaus wurden umfangreiche Beratungsleistungen zum sommerlichen Wärmeschutz und zur Einhaltung der angestrebten Anforderungen an den erhöhten Schallschutz erbracht.



Referenzen Bau begleitende Sachverständigentätigkeit

Zionskirchstr. 38 in 10119 Berlin, Befall von Holzkonstruktionen durch Echten Hausschwamm (WEG Zionskirchstraße 38 über Hausverwaltung J. Schröder & Co.)

Borussiastr. 15 in 12103 Berlin; Dokumentation Befall durch Echten Hausschwamm im Rahmen von Sanierungsmaßnahmen (PRÄZISA Immobilien GmbH & Co. Verwaltungs KG)

Katteweg 7 in 14129 Berlin, Beratung und Baubegleitung zu Holzkonstruktionen und Balkonkonstruktionen (WEG Katteweg 7 über Albrecht Kleiß Hausverwaltung)

BV Zikadenweg 12 in 14055 Berlin; Sanierung von rissgeschädigtem Mauerwerk (Frau Marianne und Herr Dr. Matthias Rischke)

Georgenstraße 23 in 10117 Berlin, Dokumentation und technische Beratung zur Instandsetzung von Keramikfassaden (DIFA Deutsche Immobilien Fonds AG Berlin)

Seniorenresidenz Thaterstr. 18 in 13407 Berlin, baubegleitende Qualitätssicherung und technische Beratung für Rohbau und Ausbau (Hermann Kirchner GmbH & Co. KG Hoch- und Ingenieurbau GmbH Bad Hersfeld)

Hotel- und Schwimmbadneubau Wasserstadt Spandau in 13585 Berlin, bautechnische Beratung und Mängeldokumentation (BBV-Grundstücksentwicklungs AG)

Beisheim Center - Hotel Ritz Carlton in 10785 Berlin, Leckageortung und bautechnische Überwachung der Sanierung des Schwimmbades (Immago AG über C+T Development GmbH & Co. KG Berlin)



Referenzen Ausschreibungen

Fasanenstraße 43 in 10719 Berlin, Planung und Ausschreibung von Abdichtungsmaßnahmen gegen Feuchtigkeit (WEG Fasanenstraße 43 über Präzisa Immobilien GmbH & Co. Verwaltungs KG)

Landsberger Allee 305 bis 309 in 13055 Berlin, Ausschreibung von Instandsetzungsmaßnahmen an Balkonbrüstungen, -verglasungen und dem Wärmedämmverbundsystem (Berliner Wohnungsgenossenschaft e. G. Nord Ost 77)

Englerallee 40 in 14195 Berlin, Planung und Ausschreibung der Sanierung von Feuchte- und Risschäden in einer Tiefgarage (Euro Property Management Berlin)

TRIAS, Holzmarktstr. 15-17 in 10179 Berlin, Planung und Ausschreibung der Sanierung Fliesenbelägen in den WC's (Euro Property Management Berlin)

Schönfließer Str. 51 – 54 in 16548 Glienicke, Planung und Ausschreibung der Sanierung von Abdichtungsmaßnahmen gegen Feuchtigkeit an 7 Mehrfamilienhäusern (WEG Schönfließer Str. 51 - 54)

Ermslebener Weg 4 / Rudolstädter Str. 24 in Berlin, Planung und Ausschreibung der Fassaden- und Fensterinstandsetzung (WEG Ermslebener Weg 4 / Rudolstädter Str. 24 über Präzisa Immobilien GmbH & Co. Verwaltungs KG)



Referenzen BQÜ und Abnahme

**BV Wriezener Bahnhof
Neubau Heimwerkermarkt
Straße der Pariser Kommune 12-16
10243 Berlin**

Auftraggeber: TLG Immobilien GmbH
Karl-Liebknecht-Str. 33
10178 Berlin
Bearbeitungszeitraum: 2006/2007

Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um den Neubau eines Heimwerkermarktes mit Logistikhalle, einer Kleingewerbehalle und eines Plus-Lebensmittelmarktes. Es erfolgte die technische Abnahme der Objekte hinsichtlich der Bautechnik, der Haustechnik und der Elektrotechnik.

**BV Grüne Stadt
Modernisierung Mehrfamilienwohnhäuser
Rudolf-Schwarz-Str. 2-16, Werner-Kube-Str. 5, 7
10407 Berlin**

Auftraggeber: GSW Immobilien GmbH
Charlottenstr. 4
10969 Berlin
Bearbeitungszeitraum: 2006/2007

Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um die Instandsetzung und Modernisierung einer Wohnanlage mit Mehrfamilienhäusern. Es erfolgte die technische Abnahme des Gemeinschaftseigentums und des Sondereigentums in den Eigentumswohnungen.



Referenzen BQÜ und Abnahme

**BV Grüne Stadt
Modernisierung Mehrfamilienwohnhäuser
Bötzowstr. 78-88, Anton-Saefkow-Str. 38-52
10407 Berlin**

Auftraggeber: GSW Immobilien GmbH
Charlottenstr. 4
10969 Berlin

Bearbeitungszeitraum: 2007/2008

Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um die Instandsetzung und Modernisierung einer Wohnanlage mit Mehrfamilienhäusern. Es erfolgte eine baubegleitende Qualitätsüberwachung und die technische Abnahme des Gemeinschaftseigentums und des Sondereigentums in den Eigentumswohnungen.

**BV Grüne Stadt
Modernisierung Mehrfamilienwohnhäuser
Rudolf-Schwarz-Str. 1-15, Werner-Kube-Str. 13-19
10407 Berlin**

Auftraggeber: GSW Immobilien GmbH
Charlottenstr. 4
10969 Berlin

Bearbeitungszeitraum: 2007/2008

Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um die Instandsetzung und Modernisierung einer Wohnanlage mit Mehrfamilienhäusern. Es erfolgte eine baubegleitende Qualitätsüberwachung und die technische Abnahme des Gemeinschaftseigentums und des Sondereigentums in den Eigentumswohnungen.



Referenzen BQÜ und Abnahme

BV Parc du Bois Umbau von Lazarettgebäuden Voltaireweg in Potsdam

Auftraggeber: GbR Hussarenpark Sanssouci
c/o
Berner Group GmbH
Toni-Lessler-Str. 23
14193 Berlin

Bearbeitungszeitraum: 2007/2008

Auf dem ehemaligen Garnisonsgelände wurde in den Jahren 1890 bis 1994 ein Lazarettkomplex mit 12 freistehenden Gebäuden errichtet, die nunmehr zu moderne Atriumhäusern unter der Berücksichtigung der denkmalschutzrechtlichen Bestimmungen um- und ausgebaut wurden. Es erfolgte die technische Abnahme des Gemeinschaftseigentums.

BV Wohnanlage Parkviertel Dahlem in Berlin Neubau und Modernisierung von Mehrfamilienwohnhäusern Flanaganstr., Taylorstr. in Berlin-Dahlem

Auftraggeber: Parkviertel Dahlem
Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG
Flanaganstr. 4a
14195 Berlin

Bearbeitungszeitraum: 2007/2008

Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um den Neubau von 2 Mehrfamilienwohnhäusern und die Modernisierung von 23 Bestandsgebäuden. Es handelt sich jeweils um eine viergeschossige Massivbauweise. Die Gebäude sind unterkellert. Es erfolgte die technische Abnahme des Gemeinschaftseigentums.



Referenzen BQÜ und Abnahme

BV Neubau Mehrfamilienwohnhaus Emser Straße 31 10719 Berlin

Auftraggeber: Artprojekt
Beteiligungen und Verwaltung GmbH
Giesebrechtstraße 20
10629 Berlin
Bearbeitungszeitraum: 2010-2012

Im Rahmen der Neuerrichtung eines Wohngebäudes mit 16 Wohneinheiten und einer Tiefgarage wurde die Genehmigungs- und die Ausführungsplanung geprüft. Es wurde eine baubegleitende Qualitätssicherung und die technische Abnahme des Gemeinschaftseigentums durchgeführt.

BV Dorothea´s Place Neubau Mehrfamilienwohnhaus Dorotheenstraße 14 / Bauhofstraße 12 10117 Berlin

Auftraggeber: Artprojekt
Beteiligungen und Verwaltung GmbH
Giesebrechtstraße 20
10629 Berlin
Bearbeitungszeitraum: 2010-2012

Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um den Neubau eines Wohngebäudes mit 16 Wohneinheiten, einer Gewerbeeinheit und einer Tiefgarage. Die Genehmigungs- und die Ausführungsplanung wurde geprüft. Es wurde eine baubegleitende Qualitätssicherung durchgeführt.



Referenzen BQÜ und Abnahme

BV BOX 117
Umbau von eines Industriegebäudes
Boxhagener Straße 117
10245 Berlin

Auftraggeber: BOX 117 Grundstücksverwaltungs GmbH
Kurfürstendamm134
10711 Berlin
Bearbeitungszeitraum: 2010-2012

Umbau eines ehemaligen Industriegebäudes aus der Gründerzeit in Berlin-Friedrichshain zu 43 Wohneinheiten und einer Tiefgarage. Die Ausführungsplanung wurde geprüft. Es wurde eine baubegleitende Qualitätssicherung durchgeführt.

BV L40
Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses
Linienstraße 40
10119 Berlin

Auftraggeber: Immobiliengesellschaft Albion mbH
Westfälische Straße 37
10711 Berlin
Bearbeitungszeitraum: 2008-2010

Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses mit 10 Nutzungseinheiten. Die Ausführungsplanung wurde geprüft. Es wurde eine baubegleitende Qualitätssicherung durchgeführt.



Referenzen BQÜ und Abnahme

BV Neubau Wohngebäude Bundesratsufer 7/8/9 und Bochumer Str. 14 10555 Berlin

Auftraggeber: HGG oHG
Budapester Straße 11/13
10787 Berlin
Bearbeitungszeitraum: 2009

Neubau von 5 Wohngebäudes mit 78 Wohneinheiten und Tiefgarage.
Es erfolgte die technische Abnahme des Gemeinschaftseigentums.

BV Neubau Wohngebäude Rüdesheimer Str. 1/3, Homburger Str. 23, Rüdesheimer Platz 6 14197 Berlin

Auftraggeber: HGG oHG
Budapester Straße 11/13
10787 Berlin
Bearbeitungszeitraum: 2008

Neubau von 4 Wohn- und Geschäftshäusern mit ca. 80
Nutzungseinheiten und einer Tiefgarage. Es erfolgte die technische
Abnahme des Gemeinschaftseigentums.



Referenzen BQÜ und Abnahme

**BV Neubau Wohngebäude
Lassenstraße 12-14
14193 Berlin**

Auftraggeber: LAGRANDE GmbH
Knesebeckstraße 35-37
10623 Berlin
Bearbeitungszeitraum: 2012

Neubau eines Wohngebäudes mit 7 Wohneinheiten und Tiefgarage.
Es erfolgte die technische Abnahme des Gemeinschaftseigentums.



Referenzen Baulicher Brandschutz

BV Umbau eines Produktionsgebäudes Hans-Martin-Schleyer-Str. 3 89415 Lauingen

Auftraggeber: StoVerotec GmbH
Hans-Martin-Schleyer-Straße 1
89415 Lauingen
Bearbeitungszeitraum: 2009/2010

Erstellung eines Brandschutznachweises und einer
Brandschutzordnung

BV Umbau und Modernisierung eines Abholmarktes Westfälische Straße 63-67 10709 Berlin

Auftraggeber: Otto Korsukewitz GmbH
c/o
Architekturbüro Neeße
Karlsbader Str. 12b
14193 Berlin
Bearbeitungszeitraum: 2009

Erstellung eines Brandschutznachweises und einer
Brandschutzordnung



Referenzen Baulicher Brandschutz

**BV Erweiterung einer bestehenden Industriehalle
Eichborndamm 141-165
13403 Berlin**

Auftraggeber: KBI Kunststoffbeutel Produktions GmbH & Co. KG
Eichborndamm 141-165
13403 Berlin
Bearbeitungszeitraum: 2011

Erstellung eines Brandschutznachweises und einer
Brandschutzordnung

**BV Wohn- und Geschäftshaus
Luisenstraße 42/Reinhardtstraße 39
10117 Berlin**

Auftraggeber: GbR Luisenstraße 42
Zur Hohen Warte 42
92224 Amberg
Bearbeitungszeitraum: 2013

Untersuchung einer Brandmeldeanlage; Planung und Ausschreibung
von Ertüchtigungsmaßnahmen an der Brandmeldeanlage



Referenzen Baulicher Brandschutz

BV Gewerbeobjekte

- **Industriestraße 63 in 79194 Gundelfingen**
- **Industriestraße 61 in 79194 Gundelfingen**
- **Lerchenbergstraße 25 in 89160 Dornstadt**
- **Sunderweg 1 in 33649 Bielefeld**
- **Arsterdamm 66c in 28277 Bremen**
- **Hakenbusch 1 in 49078 Osnabrück**
- **Heinrich-Hertz-Straße 27 in 50170 Kerpen**
- **Rudolf-Wissel-Straße 24 in 37079 Göttingen**

Auftraggeber: STIL FACTORI ESTATE GmbH & Co. KG
Bäuerlinshalde 48
88131 Lindau

Bearbeitungszeitraum: 2010 bis 2013

Prüfung bestehender Möbelhäuser auf Defizite hinsichtlich des Brandschutzes und Festlegung von Ertüchtigungsmaßnahmen zum Brandschutz

BV Wohnhäuser

**Volkradstraße 11- 25 (ungerade), Schwarzmeerstraße 42 – 48
(gerade)
10319 Berlin**

Auftraggeber: WEG Volkradstraße 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, und
Schwarzmeerstraße 42, 44, 46, 48
c/o
GRATUS Immobilienservice GmbH
Konrad-Wolf-Straße 12a
13055 Berlin

Bearbeitungszeitraum: 2011

Begutachtung, Planung und Bauüberwachung der brandschutztechnischen Sanierung der Installationsschächte



Referenzen Schallschutz

BV Metropolenhaus
Neubau eines Wohngebäudes mit Tiefgarage
Alte Jakobstr. 166-167
10969 Berlin

Auftraggeber: Metropolenhaus Alte Jakobstraße GmbH & Co. KG
Köpenicker Str. 48/49
10179 Berlin

Bearbeitungszeitraum: 2011

Erstellung von Schallschutznachweisen.



Referenzen Wärmeschutz

BV Metropolenhaus
Neubau eines Wohngebäudes mit Tiefgarage
Alte Jakobstr. 166-167
10969 Berlin

Auftraggeber: Metropolenhaus Alte Jakobstraße GmbH & Co. KG
Köpenicker Str. 48/49
10179 Berlin
Bearbeitungszeitraum: 2011

Erstellung von Wärmeschutz und EnEV-Nachweisen.

BV Friedrich-Ebert-Siedlung
13349 Berlin

Auftraggeber: Friedrich Ebert 1 S.à.r.l. 16, avenue Pasteur
L 2310 Luxembourg
c/o
caleus residential assetmanagement GmbH
Kurfürstendamm 59
10707 Berlin
Bearbeitungszeitraum: 2011/2012

Bauphysikalische Bestandsaufnahme der Gebäude (20 Wohnblöcke).
Wärmeschutztechnische Beratung hinsichtlich einer ggf.
erforderlichen und/oder möglichen sowie sinnvollen energetischen
Sanierung.
Bauphysikalische Berechnungen zum Isothermenverlauf in
Wärmebrückenbereichen
Bauphysikalische Berechnungen zur möglichen Energieeinsparung
Bauphysikalische Nachweise für die Sanierung entsprechend EnEV



Referenzen Wärmeschutz

**BV Dienstgebäude der Freiwilligen Feuerwehr Berlin
Dorfstr. 4, Hausvaterweg 15, Hellersdorfer Str. 143, Stiftsweg 1a,
Blenheimstr. 65, Ferdinand-Schultze-Str. 128, Romain-Rolland-
Str. 102**

Auftraggeber: SILB

c/o

Berliner Immobilienmanagement GmbH

Keibelstraße 36

10178 Berlin

Bearbeitungszeitraum: 2010-2012

Instandsetzung der Gebäudehülle der Feuerwachen und
Fahrzeughallen

Bauphysikalische Bestandsaufnahme der Gebäude.

Wärmeschutztechnische Beratung hinsichtlich einer ggf.
erforderlichen und/oder möglichen sowie sinnvollen energetischen
Sanierung.

Bauphysikalische Berechnungen zum Isothermenverlauf in
Wärmebrückenbereichen

Bauphysikalische Berechnungen zur möglichen Energieeinsparung

Bauphysikalische Nachweise für die Sanierung entsprechend EnEV

Ausschreibung / Vergabe

Bauüberwachung



Referenzen Wärmeschutz

BV Gounodstr. 24-30 in 13088 Berlin

BV Amalienstraße 25 bis 25f in 13086 Berlin

BV Friesickestr. 22 bis 25 in 13086 Berlin

BV Scharnweberstraße 1, 3 bis 8 in 13086 Berlin

Auftraggeber: Gesobau

c/o

Gneise 66 Planungs- und Beratungsgesellschaft mbH

Kiefholzstr. 176

12437 Berlin

Bearbeitungszeitraum: 2011

Bauphysikalische Bestandsaufnahme der Gebäude.

Wärmeschutztechnische Beratung hinsichtlich einer ggf. erforderlichen und/oder möglichen sowie sinnvollen energetischen Sanierung.

Bauphysikalische Berechnungen zum Isothermenverlauf in Wärmebrückenbereichen

Bauphysikalische Berechnungen zur möglichen Energieeinsparung

Bauphysikalische Nachweise für die Sanierung entsprechend EnEV



Referenzen Beweissicherungen

BV Flughafen Berlin-Schönefeld

Beweissicherung von mehreren hundert Grundstücken und Objekten
Auf Grund der Grundwasserabsenkung für den Flughafenneubau BBI
für Berliner Flughaften Gesellschaft mbH , Flughaften Schönefeld

BV Neue Grünstr. 16 in 10179 Berlin

Beweissicherung des angrenzenden Kontorhause4s Neue Grünstr.
17/18, Alte Jakobstr. 85(88
für ARCAP Beteiligungsverwaltung GmbH & Co., Immobilienfonds VI
c/o WV-VUS Beteiligungsmanagement GmbH

BV Gartenstr. 23/24 in 10115 Berlin

Beweissicherung der angrenzenden Schule und Bürogebäude der
Deutschen Bahn und einer Tiefgarage
für PRIMUS Zweite ImmoInvest Berlin GmbH

BV Invalidenstr. 16 in 10115 Berlin

Beweissicherung der angrenzenden Bürogebäude der Deutschen
Bahn und eines Wohngebäudes
für PRIMUS Zweite ImmoInvest Berlin GmbH

BV Oderberger Str. 55 in 10435 Berlin

Beweissicherung der Wohngebäude Oderberger Str. 54/Ecke
Kastanienallee 91/92
für Bauherrengemeinschaft o55 GbR c/o Winfried Härtel
Büro für Projektentwicklung

BV Blumberger Damm 12/14 in 12683 Berlin

Beweissicherung auf Grund von Schäden durch Abbruchmaß-
nahmen auf dem Nachbargrundstück
für TLG Immobilien GmbH NL Berlin/Brandenburg



Referenzen Beweissicherung

BV Gasometer Fichtestr. In 10967 Berlin

Beweissicherung der Gebäude Fichtestr. 13, Fichtestr. 3 und Fichtestr. 4
für Speicherwerk Wohnbau GmbH c/o Ingenbleek Architekten + Ing.

BV Bizetstr. 27 in 13086 Berlin

Beweissicherung von angrenzenden Gewerbeobjekten
für Planungsgruppe WERKSTADT

BV Gubener Str. 47 a in 10243 Berlin

Beweissicherung Mehrfamilienwohnhaus
für WEG Gubener Str. 47 a c/o Hausverwaltung Daniela Düttmann

BV Möckernstr. 112 in 10963 Berlin

Beweissicherung von 2 Mehrfamilienwohnhäusern
für Planungsgemeinschaft Am Park GbR c/o Stiftung SPI

BV Andel's Hotel Berlin, Landsberger Allee 106 in 10369 Berlin

Beweissicherung Weiße-Wannen-Konstruktion
für UBX 1 Objekt Berlin GmbH c/o IGP AG

BV Schleuse Bolzum am Stichkanal nach Hildesheim

Beweissicherung der Nachbarbebauung und der alten Schleuse
Im Zuge des Neubaus der Schleuse Bolzum
für Arbeitsgemeinschaft Schleuse Bolzum – Ingenieurbau c/o Johann Bunte Bauunternehmung

BV Motel One, Kieler Str. 163 in 22525 Hamburg

Beweissicherung von angrenzenden Gewerbeobjekten
für Rinkenburger Objektbau GmbH